



## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal<sup>®</sup>

REP-#017



Der Riss an einem Ventilgehäuse wurde mit MM-metall SS-StahlKeramik und Härter gelb verschlossen.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany<sup>®</sup>