


Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#044



Am Stufenschalter eines Großtransformators drang Transformatoröl durch mehrere Risse zwischen Deckel und Lastumschaltergefäß. Die Instandsetzung erfolgte nach dem direct-MM-bonding Verfahren mit MM-metall oL-StahlKeramik und Härter rot und nachfolgend Härter gelb.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®