



## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal<sup>®</sup>

REP-#046



Abdichtung einer Kühlwassereinrichtung aus Stahl ohne Stillstand der Anlage. Schadensursache war Materialermüdung. Die Reparatur erfolgte mittels MM-metall UW und Härter UW3 mit MM-Gewebeband (Glasfaser).

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany<sup>®</sup>