





Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#020



Reparatur einer Papierwalze mit einem Durchmesser von ca. 600 mm, Länge ca. 3400 mm, Gewicht 8000 kg. Schadensursache: Untermass von bis zu 1 mm an einem Achszapfen von 270 mm Durchmesser. Die Reparatur wurde mit MM-metall SS-StahlKeramik und Härter gelb durchgeführt. Nach dem Aushärten erfolgte die Bearbeitung mit diamantbestückten Werkzeugen.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]