



Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#021



Gerissene Schweißnähte in einem Silobecken wurden mit MM-metall SS-StahlKeramik und Härter gelb abgedichtet.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]