



Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetall®

REP-#022



Reparatur eines Frostschadens an einer Zentrifugalpumpe. Verwendet wurde MM-metall SS-StahlKeramik mit Härter gelb und MM-Gewebeband (Stahl).

MultiMetall
the MetalExistenceCompany®