



Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#048



Instandsetzung einer automatisierten Glasmaschine an der Rinne für Bruchglas und Wasser. Die Beschichtung wurde in zwei Arbeitsschritten durchgeführt - erste Schicht mit Ceramium, pastös, danach abziehen mit Ceramium, flüssig. Die bisherige Instandsetzung erfolgte mittels Auftragsschweißen.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]