



Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#069



Instandsetzung von 160 Zylinderbuchsen mit Ceramium, pastös und Härter CE. Danach wurde als Gießtyp eine Schicht Ceramium, flüssig mit Härter CE aufgetragen.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]