


## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#112



Korrosions- und Abrasionsschäden an Hochdrucklüftergehäusen einer Papierfabrik wurden mit Ceramium, pastös und Härter CE instand gesetzt.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany®