



Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#119



Instandsetzung der Schleißplattenauflage in einem Stahlwerk mit MM-metall SS-StahlKeramik und Härter gelb.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]