


Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetall®

REP-#143



Mehrere Ventile eines Leitungssystems einer Ölplattform wurden beschädigt. Abrasion verursacht durch die Beförderung von Sand und Seewasser führte zum Verschleiß. Die Schäden wurden mit Hilfe von Ceramium, pastös behoben.

MultiMetall
the MetalExistenceCompany®